

# PestWest UVA Meter 使用说明

非常感谢您选用 PestWest UVA Meter。 请在使用前仔细阅读本说明,并且妥善保管本说明,以备需要时查询。如果您在使用中有任何疑问,欢迎随时与我们联系!

### **PestWest UVA Meter**

- 专为检测电子灭蝇灯射出的紫外线强度设计的移动型、便携式专业设备
- 适用于功率在 10W-160W 之间的灭蝇灯
- 共有 10 个彩色 LED 指示刻度和两个功能按键(A、S)
- 可测量和储存环境中的紫外光强度并排除,确定灭蝇灯发出的实际紫外线强度级别
- 需使用 2 节 AAA 电池 (7号电池), 拥有低电力指示系统
- 配备自动切断电源系统,增加电池使用时间(20-30秒内无操作自动关闭)

注意! PestWest UVA Meter 可用于测量高品质、符合 ROHS 标准的 BL368nm 灯管。



# 安全信息:

- 仅用于检测采用荧光灯管的灭蝇灯的紫外线强度
- 避免长时间、近距离暴露于紫外光照射下
- 警告!切勿将卷尺插入电击式灭蝇灯内进行测量,违反安全要求操作可能造成触电受伤或身亡

#### PestWest UVA Meter 具有两大功能:

- 检测灭蝇灯 UVA 输出强度级别确定是否需更换灯管
- 检测环境中 UVA 强度级别确定灭蝇灯最佳安放位置

### 功能一:检测灭蝇灯 UVA 输出强度级别确定是否需更换灯管

为了保证最佳工作状态,灭蝇灯内的紫外线灯管需至少每一年更换一次。一年的使用期内,灭蝇灯灯管吸引性最佳,一年之后,吸引效果减弱。这是因为随着使用时间的增长,UV 灯管所释放出的 350-375nm 之间的紫外光逐渐衰减。该波段的光线是人类的非可见光。每日开关灭蝇灯会导致有效的紫外线波段衰减更快。因此建议持续开启灭蝇灯并且每年更换一次(建议在冬去春来的时节更换灭蝇灯,灭蝇灯在飞虫高峰期将达到最佳功效)。

UVA 灯管射出紫外线的强度随着距离增加逐渐降低。因此测量灭蝇灯 UVA 光强度时需要与灭蝇灯保持合适的距离。测量时, UVA Meter 正对灭蝇灯,并与其保持一定的距离,具体如表 1 所示 (也可见测量仪背面电池盖板)。

灯管总瓦数	15	30	42	56	80
测量距离 (米)	1.0	1.4	1.9	2.0	2.2
测量距离(英寸)	39	55	75	79	87

表1

注意:表 1 中灯管总瓦数是指一台灭蝇灯全部灯管的瓦数之和。比如,单台 Chameleon 1x2 配备有两根 15W Quantum

Web: www.pestwest.com



灯管,那么总瓦数就是30W,根据表1中的要求,测量时测量仪的距离应当是1.4米。测量时,手持UVA Meter对准灭蝇灯中部,进行测量。注意:轻微的角度偏差都有可能造成读数偏差。

UVA Meter 的 10 个彩色 LED 指示刻度用以显示灭蝇灯发出的实际紫外线强度级别,具体见表2:

LED 编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
颜色	红色					绿色				
灯管状态	不足状态		临界状态			良好				
	灯管需更	换		灯管输出	出临界更换	į	灯管输出	出良好		

表 2

#### UVA Meter 操作步骤:

- 1. 根据表 1 确定测量距离。
- 2. 按下 A (Ambient)键或 S (Source)键开启测量仪——LED 灯将会从 1 到 10 逐个闪亮,并回到 1,循环 2 次。之后 1 号 LED 灯持续重复闪亮。
- 3. 测量环境中 UVA 强度,关闭灭蝇灯。将测量仪指向灭蝇灯,并与其保持适当距离(步骤 1 已确定),按下 A 键。此时,10 号 LED 灯将会重复持续闪亮。这表明,测量仪已完成环境中紫外线光强的测量和记录。
- 4. 开启灭蝇灯。
- 5. 将测量仪指向灯管,确定准确的测量距离(表1)。按下S键1次。如图1。此时,测量仪已记录下灭蝇灯射出的UVA强度, 此强度已剔除环境紫外线光强,并在LED指示灯上显示,1号LED指示灯也会持续闪量,表明此次测量已完成计算。
- 6. 将步骤 5 的读数与表 2 对比,确定灭蝇灯 UVA 强度是否合格,确定灯管是否需更换。

如果需对 UVA 强度进行持续测量,按照步骤 5 操作,但请持续按住 S 键。当按住 S 键并靠近灯管时,读数增大;当测量仪远离灯管时,读数减小。松开 S 键时,将保留并显示最后一瞬间的读数。检测完成后,指示灯会持续闪亮,20-30 秒内无任何操作后自动关闭。

#### 功能二:检测环境中 UVA 强度级别确定灭蝇灯最佳安放位置

在灭蝇灯安装前对环境中紫外线竞争状况进行检查,选择最佳安装位置,避免不合理的定位,最大化灭蝇灯的控制效果。

#### UVA Meter 操作步骤:

- 1. 按下 A ( Ambient ) 键或 S ( Source ) 键开启测量仪——LED 灯将会从 1 到 10 逐个闪亮,并回到 1,循环 2 次。之后 1 号 LED 灯持续重复闪亮。
- 2. 按下并按住S键,现在按住S键,指向安装的位置,UVA Meter 将会显示出指向方向的 UVA 强度(如有)。注意:若UVA 强度非常低,LED 灯不会闪亮。
- 3. 选择环境中 UVA 强度最低的位置安装灭蝇灯。

建议:如果环境中 UVA 强度普遍较高,建议采用功率更高的灭蝇灯。一天内的不同时节室内的太阳光强度不同,UVA 强度也会发生变化。

注意:在功能一与功能二中,如误按了任何按键,只需不进行任何操作等待 20-30 秒,测量仪将会自动关闭,重新启动即可。

### 保修条款:

紫外线测量仪由工厂校准,使用者不可随意调节。在没有人为损坏、破坏或使用不当的情况下,自购买之日起 12 个月内保



修。紫外线测量仪仅限用于紫外线灭蝇灯,不应作其他用途,如:测量太阳光强度、日光浴床以及其他类型紫外线光源强度之用。

## 参数:

尺寸	120x46.5x21 毫米	
重量(含电池)	65 克	
操作温度	0 到 45 摄氏度	
操作湿度	相对湿度:0%到80%	(无凝水)
测试角度	+/-25度	
电池类型	2节7号电池	
电池寿命	35 小时 (持续使用)	

# 维护:

- 保持探头处清洁,避免与硬质、腐蚀性物质接触,不要用溶剂清洁剂清洁探头和机身
- 电池电力不足时会有提示: 1、2、9、10号 LED 灯会同时间歇性闪烁

再次感谢您选用 PestWest UVA Meter。请妥善保管本说明,以备需要时查询。如果您在使用中有任何疑问,欢迎随时与我们联系!联系方式见页脚!谢谢!

Web: www.pestwest.com